

TRACTEBEL ENGINEERING Ltda.

Rua Paraíba, 1.122 - 14º andar - Savassi
CEP: 30.130-918 - Belo Horizonte - Minas Gerais - BRASIL
tel.: +55 31 3249 7600

contato@tractebel.engie.com

tractebel-engie.com.br

ANEXO 17

RODOANEL METROPOLITANO BH QUADRO ÁREAS CONTAMINADAS

BA ENVIRONMENT & SOCIAL

C.C.: W.000067.0001 - INCSPA - PROJETO AMBIENTAL RODOANEL RMBH

CLIENTE: BHR S.A.

PROJETO: Rodoanel de Belo Horizonte

SETEMBRO DE 2023

00	15.09.2023	A	G. Medeiros, I. Oliveira, I. Silva	A. Canhoto	L. Melo
----	------------	---	------------------------------------	------------	---------

REV.	DD.MM.AA	NATUREZA DAS REVISÕES	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
------	----------	-----------------------	------------	-------------	-----------

Quadro 1 – Áreas Contaminadas e Reabilitadas Relacionadas às Águas Subterrâneas e/ou Solos da Área de Estudo Local (AEL) do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. Coordenadas em UTM SIRGAS 2000 - 23 S.

ID PONTO	RESPONSÁVEL	X	Y	MUNICÍPIO	CLASSIFICAÇÃO	ETAPA DE GERENCIAMENTO	ATIVIDADE	FONTE DE CONTAMINAÇÃO	MEIO IMPACTADO	CONTAMINANTE
AMR 01	ACELERA AUTO POSTO LTDA. EX-POSTO ABRIL PENTÁGONO LTDA.	593621	7793165	Betim	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Postos revendedores de combustíveis e afins	Acidente; Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Antraceno; Benzeno; Benzo(a)antraceno; Criseno; Fenantreno; Naftaleno
AMR 02	AUTO POSTO BARREIRO (ANTIGO J FABRIS E CIA LTDA)	602602	7791116	Belo Horizonte	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AR 01	AUTO POSTO MAQUINÉ LTDA	605991	7790530	Belo Horizonte	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AR 02	AUTO POSTO RODRIGO LTDA	584156	7793442	Betim	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AR 03	BARRABELA AUTO POSTO LTDA	608875	7788895	Belo Horizonte	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AR 04	BETÂNIA ÔNIBUS LTDA	605672	7792466	Belo Horizonte	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AMR 03	COMÉRCIO DE DERIV. DE PETR. MAJOR LTDA	602823	7790832	Belo Horizonte	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AI 01	CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	608572	7828605	Confins	AI - Área Contaminada sob Investigação	Investigação Confirmatória	Aeroporto	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas	cromo e níquel
AMR 04	COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE PETRÓLEO E DERIVADOS	590911	7793232	Betim	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Naftaleno
ACI 01	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	593850	7793154	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Base de armazenamento e distribuição de combustíveis	Descarte/Disposição de Resíduos; Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Benzeno; Benzo(a)antraceno; Benzo(a)pireno; Benzo(b)fluoranteno; Chumbo; Indeno (1,2,3-c,d) pireno
ACI 02	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	593459	7794042	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Base de armazenamento e distribuição de combustíveis	Acidente; Descarte/Disposição de Resíduos; Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Chumbo; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo)
AMR 05	LOC-TR TECNOLOGIA DE RESÍDUOS LTDA	600150	7788618	Belo Horizonte	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas	Ferro; Manganês
AR 05	MAGNESITA REFRAATÓRIOS S/A	582702	7791619	Betim	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Indústria Metalúrgica	Descarte/Disposição de Resíduos	Solo	Bário; BTEX e HPA; Chumbo; Cromo
ACI 03	MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	596650	7796899	Contagem	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Fabricação de peças e acessórios para veículos rodoviários, ferroviários e aeronaves	Descarte/Disposição de Resíduos; Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	1,2 - Dicloroeteno - cis; 1,2 - Dicloroeteno - trans; Cloreto de vinila; Tricloroeteno - TCE
ACI 04	NAP QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	582364	7791823	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	INDÚSTRIA DE FABRICAÇÃO DE SABÕES E DETERGENTE	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Alumínio; Antimônio; Arsênio; Ferro; Manganês
AMR 06	NOVO POSTO RIBEIRÃO DAS NEVES	595575	7814103	Ribeirão das Neves	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Benzeno
AR 06	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	594637	7792902	Betim	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Base de armazenamento e distribuição de combustíveis	Descarte/Disposição de Resíduos; Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AR 07	Petrobrás Distribuidora S/A CABET	594916	7792769	Betim	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Benzeno
ACI 05	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594870	7790316	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Refino de petróleo	Descarte/Disposição de Resíduos	Águas subterrâneas; Solo	Alumínio; Chumbo; Ferro
AI 02	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594426	7789255	Ibirité	AI - Área Contaminada sob Investigação	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Refino de petróleo	Descarte/Disposição de Resíduos; Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Antimônio; Arsênio; Chumbo; Níquel; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo); Vanádio
AI 03	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594069	7789827	Betim	AI - Área Contaminada sob Investigação	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Refino de petróleo	Descarte/Disposição de Resíduos	Águas subterrâneas; Solo	Antimônio; Arsênio; Benzeno; Chumbo; Cromo; Mercúrio; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo); Xilenos

ID PONTO	RESPONSÁVEL	X	Y	MUNICÍPIO	CLASSIFICAÇÃO	ETAPA DE GERENCIAMENTO	ATIVIDADE	FONTE DE CONTAMINAÇÃO	MEIO IMPACTADO	CONTAMINANTE
ACI 06	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	593736	7793475	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Dutos para transporte de produtos químicos e oleodutos	Acidente; Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Benzeno; Etilbenzeno; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo); Xilenos
ACI 07	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594107	7790290	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Refino de petróleo	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Alumínio; Bário; Chumbo; Ferro; Manganês
ACI 08	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594835	7790898	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Refino de petróleo	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Antimônio; Bário; Benzeno; Chumbo; Etilbenzeno; Naftaleno; Níquel; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo); Xilenos
ACI 09	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594408	7790345	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Refino de petróleo	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Arsênio; Bário; Benzeno; Benzo(a)pireno; Chumbo; Cromo; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo); Vanádio
ACI 10	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594149	7790918	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Refino de petróleo	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Antimônio; Arsênio; Bário; Benzeno; Benzo(b)fluoranteno; Benzo(g, h, i) perileno; Cádmi; Chumbo; Criseno; Cromo; Cromo hexavalente; Mercúrio; Naftaleno; Níquel; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo); Vanádio
AI 04	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594356	7791245	Betim	AI - Área Contaminada sob Investigação	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Refino de petróleo	Acidente; Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Alumínio; Cromo; Ferro; Manganês
AI 05	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594317	7791010	Betim	AI - Área Contaminada sob Investigação	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Refino de petróleo	Acidente; Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas	Arsênio; Bário; Chumbo; Cromo; Ferro; Manganês
ACI 11	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594574	7791172	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Refino de petróleo	Descarte/Disposição de Resíduos	Águas subterrâneas; Solo	Antimônio; Arsênio; Bário; Boro; BTEX e HPA; Cádmi; Chumbo; Cromo; Cromo hexavalente; Ferro; Manganês; Mercúrio; Níquel; Vanádio
AI 06	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	595349	7792041	Betim	AI - Área Contaminada sob Investigação	Investigação Confirmatória	Refino de petróleo	Descarte/Disposição de Resíduos	Águas subterrâneas; Solo	Alumínio; Bário; Ferro; Manganês
AI 07	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594903	7791179	Betim	AI - Área Contaminada sob Investigação	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Refino de petróleo	Descarte/Disposição de Resíduos	Águas subterrâneas	Alumínio; Bário; Boro; Chumbo; Ferro; Manganês; Níquel
ACI 12	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	595022	7791547	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Refino de petróleo	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Arsênio; Benzeno; Chumbo; Criseno; Cromo; Etilbenzeno; Mercúrio; Naftaleno; Tolueno; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo); Xilenos
ACI 13	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594035	7789559	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Refino de petróleo	Descarte/Disposição de Resíduos	Águas subterrâneas; Solo	Arsênio; Bário; Benzo(a)pireno; Benzo(b)fluoranteno; Chumbo; Cobre; Cromo; Dibenzo(a, h) antraceno; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo)
AI 08	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594567	7792123	Betim	AI - Área Contaminada sob Investigação	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Refino de petróleo	Descarte/Disposição de Resíduos; Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas	Antimônio; Chumbo; Ferro
ACI 14	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594853	7790924	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Refino de petróleo	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas	Antimônio; Bário; Benzeno; Chumbo; Etilbenzeno; Naftaleno; Níquel; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo); Xilenos
ACI 15	PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP	594835	7790898	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Refino de petróleo	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Antimônio; Bário; Benzeno; Chumbo; Etilbenzeno; Naftaleno; Níquel; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo); Xilenos
ACI 16	POSTO ANGOLA LTDA	583637	7793068	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas	Dibenzo(a, h) antraceno
AR 08	POSTO BALUARTE LTDA	597098	7792816	Belo Horizonte	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AMR 07	POSTO BATISTÃO LTDA	604869	7792001	Belo Horizonte	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA

ID PONTO	RESPONSÁVEL	X	Y	MUNICÍPIO	CLASSIFICAÇÃO	ETAPA DE GERENCIAMENTO	ATIVIDADE	FONTE DE CONTAMINAÇÃO	MEIO IMPACTADO	CONTAMINANTE
AR 09	POSTO BETANIA LTDA	605865	7792769	Belo Horizonte	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AR 10	POSTO CIDADE NOVA LTDA	584036	7792249	Betim	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Monitoramento	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Benzeno
ACI 17	POSTO DOM PEDRO DE BETIM LTDA	583720	7790917	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AR 11	POSTO DRIVE AUTO SERVICOS LTDA	609348	7791957	Belo Horizonte	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AR 12	POSTO IPÊ LTDA	583172	7791617	Betim	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AR 13	POSTO ITARUMA	602087	7790827	Belo Horizonte	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AMR 08	POSTO LAPENSE LTDA	609162	7821693	São José da Lapa	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AR 14	POSTO MACEDO LTDA	603769	7789477	Belo Horizonte	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AMR 09	POSTO NOVA CONTAGEM LTDA	600473	7791328	Contagem	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AR 15	POSTO ÔNIX LTDA	602809	7791207	Belo Horizonte	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
ACI 18	POSTO PANAMERA LTDA	585585	7792093	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Benzeno
AI 09	POSTO PODIUM COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO	602741	7810388	Ribeirão das Neves	AI - Área Contaminada sob Investigação	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Benzeno
AI 10	POSTO ROSÁRIO	597250	7786058	Ibirité	AI - Área Contaminada sob Investigação	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Benzeno; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo); Xilenos
AMR 10	POSTO TIROL LTDA	600894	7789946	Belo Horizonte	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AMR 11	POSTO TREVO BETIM LTDA	585793	7792007	Betim	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Benzeno; Etilbenzeno; Fenantreno; Naftaleno; Tolueno; Xilenos
AR 16	POSTO VIA DO MINEIRO LTDA	603199	7789265	Belo Horizonte	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
AR 17	POSTO VILA AMARAL	583372	7792081	Betim	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas	Benzeno
AI 11	POSTO VILA FERNÃO DIAS LTDA	592440	7793263	Betim	AI - Área Contaminada sob Investigação	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Antraceno; Benzo(a)antraceno; Benzo(b)fluoranteno; Benzo(k)fluoranteno; Criseno; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo)
AMR 12	RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A	594012	7793103	Betim	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Base de armazenamento e distribuição de combustíveis	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas	Benzeno; Chumbo; Etilbenzeno; Naftaleno; Tolueno; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo); Xilenos
AR 18	RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A	593784	7793016	BETIM	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Base de armazenamento e distribuição de combustíveis	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Benzeno; Benzo(a)pireno; Chumbo; Dibenzo(a, h) antraceno
AI 12	RITZ DO BRASIL S/A	591478	7793020	Betim	AI - Área Contaminada sob Investigação	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Demais atividades da indústria de material eletro-eletrônico, inclusive equipamentos de iluminação	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	1,2 - Dicloroeteno - cis; Bário; Cobre; Manganês; Níquel; Tetracloroeteno - PCE; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo); Tricloroeteno - TCE; Zinco
AMR 13	RRJ COMERCIAL LTDA	585191	7792207	Betim	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Benzeno; Benzo(a)antraceno; Benzo(a)pireno; Dibenzo(a, h) antraceno; Etilbenzeno; Naftaleno; Xilenos

ID PONTO	RESPONSÁVEL	X	Y	MUNICÍPIO	CLASSIFICAÇÃO	ETAPA DE GERENCIAMENTO	ATIVIDADE	FONTE DE CONTAMINAÇÃO	MEIO IMPACTADO	CONTAMINANTE
AI 13	STELLANTIS (EX FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA)	593116	7792975	Betim	AI - Área Contaminada sob Investigação	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Fabrica de Automóveis	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas	Bário; Benzeno; Cobalto; Tetracloreto - PCE
ACI 19	TRANSPORTADORA ANDRADE S/A	593819	7793360	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Transporte rodoviário de produtos perigosos	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	BTEX e HPA
ACI 20	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A.	603438	7791544	Belo Horizonte	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Indústria Metalúrgica	Descarte/Disposição de Resíduos	Águas subterrâneas; Solo	arsênio, boro, chumbo, cobalto, manganês, molibdênio, cianeto e TPH Total
ACI 21	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A	604423	7791587	Belo Horizonte	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Indústria Metalúrgica	Vazamento ou Infiltração	Solo	Bário; Boro; Chumbo; Cobalto; Ferro; Manganês
ACI 22	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A	604258	7792728	Belo Horizonte	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Indústria Metalúrgica	Descarte/Disposição de Resíduos	Solo	Chumbo; Manganês; Zinco
AMR 14	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A	603251	7791405	Belo Horizonte	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Indústria Metalúrgica	Descarte/Disposição de Resíduos	Solo	Cobalto; Manganês
AMR 15	VIAÇÃO SANTA EDWIGES LTDA	582544	7792003	Betim	AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação	Monitoramento para Reabilitação	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Benzeno; Etilbenzeno; Tolueno; TPH (Hidrocarbonetos Totais de petróleo); Xilenos
ACI 23	VIBRA ENERGIA S.A. - BABET	594568	7792799	Betim	ACI - Área Contaminada sob Intervenção	Intervenção/Remediação	Base de armazenamento e distribuição de combustíveis	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Benzeno
AR 19	VITOR BATERIAS LTDA	604116	7789439	Belo Horizonte	AR - Área Reabilitada para Uso Declarado	Área Reabilitada	Comércio de baterias	Vazamento ou Infiltração	Solo	Chumbo
AI 14	WEC EMPREENDIMENTOS LTDA	613291	7821656	Vespasiano	AI - Área Contaminada sob Investigação	Investigação Detalhada/Avaliação de Risco	Postos revendedores de combustíveis e afins	Vazamento ou Infiltração	Águas subterrâneas; Solo	Benzeno; Benzo(a)antraceno; Etilbenzeno; Fenantreno

Fonte: FEAM (2022). Disponível em: <http://www.feam.br/-qualidade-do-solo-e-areas-contaminadas/inventario-e-lista-de-areas-contaminadas>.

Quadro 2 – Pontos de Áreas Contaminadas Relacionados a Corpos Hídricos da Área de Estudo Local (AEL) do Rodoanel de Belo Horizonte. Coordenadas em UTM SIRGAS 2000 - 23 S.

ESTAÇÃO	MUNICÍPIOS	X	Y	NOME DO CORPO HÍDRICO	NOME DO TRECHO	NÍVEL DE CONTAMINAÇÃO EM 2021
BP073	Betim (MG)	584059	7792303	Ribeirão Riacho das Pedras	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Alta
BP075	Ibirité (MG)	594244	7789632	Córrego do Pintado	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Alta
BP081	Ibirité (MG)	595228	7787842	Ribeirão Ibirité	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Alta
BV130	Vespasiano (MG)	617902	7821103	Ribeirão da Mata	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Alta
SC12	Ribeirão Das Neves (MG)	600909	7809185	Ribeirão das Areias	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Alta
SC13	Ribeirão Das Neves (MG)	601414	7809513	Ribeirão das Areias	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Alta
SC14	Santa Luzia (MG)	614376	7812382	Ribeirão Baronesa	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Alta
SC17	Vespasiano (MG)	613700	7821966	Ribeirão da Mata	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Alta
BP085	Ibirité (MG)	591630	7785441	Ribeirão Ibirité	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Média
BP086	Betim (MG) e Mário Campos (MG)	584213	7782592	Ribeirão Sarzedo	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Média
BV105	Santa Luzia (MG)	618700	7813093	Rio das Velhas	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Média
SC16	Santa Luzia (MG)	623144	7819497	Rio das Velhas	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Média
SC21	Pedro Leopoldo (MG)	603410	7828064	Ribeirão da Mata	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Média
BP063	Betim (MG)	587099	7798261	-	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Baixa
BP064	Contagem (MG)	589403	7800208	Rio Betim	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Baixa
BP088	Betim (MG)	586590	7797029	Rio Betim	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Baixa
BV153	Santa Luzia (MG)	620963	7819697	Rio das Velhas	Afluentes do Alto Rio São Francisco	Baixa

Fonte: IGAM (2021). Disponível em: <<https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis>>.